Forsikringens No.	Real Register No.	Den Forsikrede	De forsikrede Bygninger, Genstande: Betegnelse	Bygningsmaterialer	Anvendelse	Forsikringssum	Vurderingsår	Vedtagne Bygningsfaktorer	Eiendommens samlede Taksering: Sum	Kr	Øre	Kr	Øre	Anmærkninger
Bl 113		~~Landbrugsbr. Nr 11~~												367 b
367		~~Svein Olafsson~~												
			a Franskhus	Tømr.	Íbúðarhús	22.303.	2							
			b Bakhus	"	Fmg. skúr	297.	2							Verd 21/11 – 1930
		~~Guðmundur Gestsson~~	c – " –	Tømr.	Geymsluskúr	380.	1B		226	3.0	67	80		
		~~Gestsson~~	d – " –	"	Bjöðhaugur	33250.	1B	56.230.	337	2.70	90	99		
											= 158	79		
		Halldóra Friðriksdóttir	a. b. Franskhus m/ Fmg. skúr	Tømr.	Íbúðarhús	52400.–	2			÷20%	127	04		
			c. Bakhus	Tømr.	Geymsluskúr	760.–	1B		524	3.15	165.	06		Vírt 1/2 1942.
			d. 5	"	~~Stiðhús yngsta~~ Fjósbaðstofa	54700.–	1B	107.860.–	555	2.85	158.	18		
											323	24		
										÷20%	= 258.	59		
								1944						
						a 119% 62400	B1.	62.400.	624.	275	171.	60		
						" 66000	A2	66000	660.	100	66	–		
								128.400.	"	150	99			
										Kr.	336	60		
									÷ 30%		100	98		
										Kr	235	62		
									÷ 10%		23	57		
								1945		Kr	212	05		