Forsikringens No.	Realregistr. No.	Den forsikrede	De forsikrede Anlægselse	Bygninger maade	Gjenst. Anvendelse	Vurderingen af Forsikringens Sum	De anførte Bygninger Forsikring Kl.	Rk.	Ejendommens samlede Forsikring Sum	Kr.	Øre	Kroner	Øre	Anm.
Bl. 752.	138	Vatusstigen 10 Snedkermr. Johann Sjøtur Gudmundssen	a Forhus b Baghus	Bdr. Jern Jernt. " " "	Beboelse og Snedkerverksted 2 Værelser Indr. og Opgang	5590 Ø 21.	2 2	1a 1a	5811	2 2	1a 1a	4	65	121 Kvad. af 7/7-03
										5811	5/2	1.	48	1.48
										5811	9/04	2	36	
										— " —	9/07	"	59	.59
									(a)	5590 (1.40)	15%	"	21	4.72
												4	64	6.79
												6.	79	
			a Forhus b Baghus	Bdr. Jern Jernt. " " "	Beboelse og Snedkerverksted 2 Værelser Indr. og Opgang	16.718. 836.	3 3	b b.	17554	5811-2a-5 5811 30	} =	20	65	Baltica & Nye Danske 4/2-1924
										17554-8b-10 17554 30	} =	70	40	Dgrl. Warder 11/9-24 Skrl. sk. 17/10-1924
										÷ 20%	—	56	32	Albingia 1929
										17554	3.85	67	76	
									1944	÷ 20%	=	54	21	
						59.700	340	B1	59.700	597	3.60	214	92	
										÷	30%	64	47	
											Kr:	150	45	
									1945	÷ 10%	Kr:	135	40	