Forsikrings Nr.	Real register Nr.	Den forsikrede	De forsikrede Bygninger & Genstande: Antegnelse	Bygningsmaade	Anvendelse	Vurderings & Forsikringssum	De enkelte Bygningers Tarifering: Klasse	Risiko	Ejendommens samlede Tarifering: Sum	Kl.	Ris.	Kontingent Kr.	Kontingent Øre	Anmærkn.
Bl. nr. 163 1628	№	10 ved Bergþórugata ~~Markús Jónsson~~ ~~Kot~~ María Bergsdóttir	Forhus	Bdr. Pap. Jernt.	Beboelse	17294	2 b		17294	17294 / 17294 / —	2b 703 / 701 / 708	20	76	Matr.-Ufuldført Vurder 5/2 1921
			a Forhus	Bdr. Pap. Jernt.	Beboelse	12.308.	2 b							
			b Dto	" "	Indgang	210.	2 b			14858 / 14858 / —	2b 3 / 1 / 8	= 17	88	Sutr. a fuldført " b. og c. mgl. Vurder 22/9-23
			c Dto	" "	Beboelse og Pakhus	2.340.	2 b		14.858.					
			a Framhus	Tørf.	Ibúðarhús	12551	2			14868 / 14858	2b 6 / - 30	= 53	64	Baltica & Nye Danske 4/4-1924
			b Do	"	Img. skúr	330	2			× 20%	=	42	92	
			c Do	"	Ibúðarhús og gjeymsla	1850	2		14.731	14858	3.00	44	70	Albingia ¼ 1929
										14731	3.00	44	40	Virk. 21/1-1931 Bl. sk. 1/2 —
										149	275	40	98	Samkv. skeyti frá Alb.
										148	275	40	70	Leitrett 21/10-1933
										×	20%	32	56	
						c 34 cl. 50 100	Bl.		50100	50 l.	275	137	78	
								Sa	6300	63.	c 6c	3	78	
												141.	56	
											× 1.	42	46	
											Kr	99	10	
											10%	9	90	
									1945		Kr	89	20	