~~Matr.~~ № 34 vid Samtún — Fors. № 4148

Ejer: Haraldur Runólfsson

Anm.: Vist, nytt 1/5 1943.

De forsikrede Bygningers Litr.	Betegnelse	Bygningsmaade. Vægge, Tag.	Tariferingsmomenter.	Naar vurderet.	De enkelte Bygningers Fors. Sum.	Tarif. Kl.	Den samlede Ejendoms Fors. Sum.	Tarif. Kl.	halvaarligt Kontingent pr. 100 Kr.	ialt. Kr.	Ø.
	Íbúðarhús	Mfh.	Íbúðarhús	1/5 '43	Kr. 67.380.-	1B	Kr. 67.380.-	674	1.20	80.88	
									÷ 20% =	64.71	
							1944				
						192	67380	674	1.00	67 40	✓
									÷ 30%	20 22	✓
									Kr	47 18	✓
							1945			47 20	✓

~~Matr.~~ № 1 vid Hlíðarheig — ~~Fors.~~ № 4149

Ejer: (Hallgrímskirkjusöfnuður) ~~Helga Martinsdóttir~~ Jónas Sigurðsson og Jón P. Sigurðsson

Anm.: Nytt, vist 1/5 1943

De forsikrede Bygningers Litr.	Betegnelse	Bygningsmaade. Vægge, Tag.	Tariferingsmomenter.	Naar vurderet.	De enkelte Bygningers Fors. Sum.	Tarif. Kl.	Den samlede Ejendoms Fors. Sum.	Tarif. Kl.	halvaarligt Kontingent pr. 100 Kr.	ialt. Kr.	Ø.
a.	Íbúðarhús	Mfh.	Íbúðarhús	1/5 '43	Kr. 110.020.-	1B	Kr.	1101	1.35	148.64	
b.	5°	"	Bílreiðaskúr	"	7.720.-	1B	117.740.-	78	2.10	16.38	
										165 02	
									÷ 20% =	132.02	
							1944				
					110020	92					
					7720	42	117740	1178 (5E)	1.00	117 80	✓
							7720	78 (NG)	0.75	5 85	✓
									Kr	123 65	✓
									÷ 30%	37 10	✓
							1945		Kr	86 55	✓